



# Operación Terpel en MPSA

## Recorrido del oleoducto

Gerencia de Operaciones y Logística  
Dirección de Unidad de Mina

Diciembre 29, 2021

**terpel**



# Contenido

**Recorrido del oleoducto**



## Operación Terpel en MPSA

### Recorrido del oleoducto

#### DESCRIPCIÓN

**Como parte del recorrido rutinario que hacemos a la línea del oleoducto y con la finalidad de realizar un informe del estado actual de la misma, hemos seleccionado algunas fotografías que muestran el estado de las válvulas.**



## Operación Terpel en MPSA

### Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 14.00)







## Operación Terpel en MPSA

### Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 13.55)







## Operación Terpel en MPSA

### Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 11.62)







## Operación Terpel en MPSA

### Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 10.83)







## Operación Terpel en MPSA

### Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 5.17)







## Operación Terpel en MPSA

### Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 3.57)







## Operación Terpel en MPSA

### Recorrido del oleoducto (Válvulas Puente Midway)







## Operación Terpel en MPSA

### Recorrido del oleoducto (Válvulas Puente Km 14)







## Operación Terpel en MPSA

### Recorrido del oleoducto (Emulsión / KM 17.40)








## Operación Terpel en MPSA

### Recorrido del oleoducto (Frente a CSA)





**Gracias**

**terpel**